

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-44-59, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14 / 1 / 14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

школа села Майгаза муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжений главного (заместителя главного) государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 14 от 5 февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 2014 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 26.02.2018 в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Перевышиным С.Н., в отношении МБОУ СОШ с. Майгаза муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, Белокатайский район, с. Майгаза, ул. Мира, 7, совместно с директором МБОУ СОШ с. Майгаза Кетовой Натальей Григорьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательного требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Лаборантская кабинета истории не оборудована системой автоматической пожарной сигнализацией	(п.4.14 НПБ 110-03)	20.08.18	
2	Складское помещение на 2-ом этаже здания не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией	(п.4.14 НПБ 110-03)	20.08.18	
3	В коридоре на 1-ом этаже здания звуковой оповещатель установлен на стене расстояние менее 0,15 м. от потолка	(п.3.17 НПБ 104-03)	20.08.18	
4	В коридоре на 2-ом этаже здания звуковой оповещатель установлен на стене расстояние менее 0,15 м. от потолка	(п.3.17 НПБ 104-03)	20.08.18	
5	На месте установки прибора «Гранит-8» отсутствует аварийное освещение	(п.12.48*, 12.55 НПБ 88-2001)	20.08.18	
6	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в коридоре на 1-ом этаже здания	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	

7	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в актовом зале	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
8	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в столовой табло «Выход»	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
9	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в лаборантской кабинета химии	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
10	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в спортзале в раздевалке для мальчиков	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
11	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в подсобном помещении спортзала	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
12	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены на расстоянии менее 0.25 м. от электропроводки 220 В. в кабинете трактора	(п.12.67 НПБ 88-2001)	20.08.18	
13	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в коридоре на 1-ом этаже здания проложены на пересечении электрического провода 220В	(п.13.15.14 СП 5.13130-2009)	20.08.18	
14	Электропроводка в здании не имеет защиту от распространения пожара	(ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 п.7)	20.08.18	
15	Не обеспечено содержание наружной противопожарной лестницы в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний	(п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.)	20.08.18	
16	Ширина проступи наружной эвакуационной лестницы 3-го типа составляет менее 16 см.	(п.6.30* СНиП 21-01-97*)	20.08.18	
17	Высота ступеней наружной эвакуационной лестницы 3-го типа составляет более 22 см.	(п.6.30* СНиП 21-01-97*)	20.08.18	
18	Высота ограждения наружной эвакуационной лестницы 3-го типа менее 1,2 м.	(п.6.30* СНиП 21-01-97*)	20.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского,
Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору
Перевышин С.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«27» февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ с. Майгаза
Кетова Наталья Григорьевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«27» февраля 20 18 г.

* - место печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99